文林國小災害潛勢評估

災害類型	發佈時間	潛勢結果	詳細說明
地震	2013	高	Ei 值<60
	2012	高	該所學校有校舍之 Ei 值<60，請儘速安排校舍耐震評估與補強
	2011	高	
	2010	低	
淹水	2013	高	累積雨量達 300mm/day(或 350mm/day)以下，學校可能發生淹水
	2012	中	過去 10 年內，校園內建築物曾發生過的淹水深度超過 30cm，但未達 100cm 者。
	2011	低	
	2010	中	過去 10 年內，校園中曾經發生過 1 次或 2 次淹水事件。過去 10 年內，校園內建築物曾發生過的淹水深度超過 30cm，但未達 100cm 者。
坡地	2013	低	校園週邊 200 公尺內無崩塌地或土石流潛勢溪流或順向坡;校園週邊 200 公尺內無崩塌裸露土坡者
	2012	低	
	2011	低	
	2010	低	
人爲	2013	中	A、B、C、D 條件中，有任一或任二爲滿足高潛勢或低潛勢者
	2012	中	
	2011	低	
	2010	中	危險流域數量大於兩條及學校交通要道尖峰車流量大或多項危險設施及場所之條件不同時成立者，較高潛勢學校安全。
輻射	2013	無潛勢	
	2012		
	2011		
	2010		
海嘯	2013	無潛勢	
	2012		
	2011		
	2010		